

車両検査証明書

Inspection Certificate

販売店名

熊本トヨタ自動車(株)

発行日 令和 7年 6月 10日

整理 No. 9652670

総合評価

4

キズ、へこみが少なく、全体的に良好な状態です。

最高	標準	低
S	6 5 4.5 4 3.5 3 2 1	RA/R

外装	C	内装	B	修復歴			
最高	A	標準	C	低	D	E	無

車種・グレード

シエンタ X スロ-フ^oタイフ^o 3

初度登録

平成 29年 2月

走行距離

73,000km

ボディカラー

白

型式 DBA-NSP172G

車台番号 XXXXXXX524

エンジン ガソリン


トヨタ認定車両検査員

TOYOTA

福永寿秀

当車両は、自動車オークションで適用される車両評価基準に沿い、トヨタユーゼックが認定した検査員が厳正に検査・評価いたしました。

車両外装状態



コンソール傷小
コンソールのり付
天張すれ小
スペアキー欠
ドアエッジ傷
ガラス水垢
福祉車両

車両外装状態の表示記号について (例)A1…線キズ小程度有り

A…線キズ有り U…へこみ有り B…キズを伴うへこみ有り P…要塗装 W…補修跡有り S…サビ有り
C…腐食有り G…フロントガラス点キズ有り X…要交換(裏面に補足あり) XX…交換歴有り
1…小程度 2…中程度 3…中程度以上 ※タイヤ横の数字は、残り溝を示しています。

自動車公正取引協議会 監修

本書は、表示項目・方法・運用体制等について、自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「トヨタU-Car品質評価制度」に基づき作成しております。



日本自動車査定協会 定期監査

表示項目・方法・運用体制等について、日本自動車査定協会による監査も定期的にも実施しています。



総合評価、内外装評価の詳しい説明については裏面をご覧ください。