

# 車両検査証明書

## Inspection Certificate

### 販売店名

熊本トヨタ自動車株

発行日 令和 8年 3月 29日

整理 No. 9661288

### 総合評価

R

修復歴がありますが、走行には支障ありません。

最高 標準 低

S 6 5 4.5 4 3.5 3 2 1 RA R

外装

C

内装

B

修復歴

最高

A

標準

B

C

D

低

E

有

### 車種・グレード

ノア Xクルマイス スロープタイプ 2

### 初度登録

令和 3年 7月

### 走行距離

33,000km

### ボディカラー

シルバー

### 型式

3BA-ZRR80Gカ1

### 車台番号

XXXXXXXX221

### エンジン

ガソリン

### トヨタ認定車両検査員

TOYOTA

塚部 禎尚

当車両は、自動車オークションで適用される車両評価基準に沿い、トヨタユーゼックが認定した検査員が厳正に検査・評価いたしました。

### 自動車公正取引協議会 監修

本書は、表示項目・方法・運用体制等について、自動車公正取引協議会の定める基準を満たした「トヨタU-Car品質評価制度」に基づき作成しております。



### 日本自動車査定協会 定期監査


表示項目・方法・運用体制等について、日本自動車査定協会による監査も定期的を実施しています。



総合評価、内外装評価の詳細い説明については裏面をご覧ください。

### 車両外装状態

Rear



Front

外装うすい線キズ  
バンパー下A  
ミラーA  
コンソール傷  
室内内張傷  
天張すれ小  
フィンナーU  
類型なし  
パンク修理キット  
ガラス水垢

車両外装状態の表示記号について (例)A1…線キズ小程度有り

A…線キズ有り U…ヘコミ有り B…キズを伴うヘコミ有り P…要塗装 W…補修跡有り S…サビ有り C…腐食有り G…フロントガラス点キズ有り X…要交換(裏面に補足あり) XX…交換歴有り 1…小程度 2…中程度 3…中程度以上 ※タイヤ横の数字は、残り溝を示しています。